

# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА TECHNIPLAST 400

**Двухкомпонентная, бесцветная, конструкционная эпоксидная смола для выполнения полов, а также защит, с использованием кварцевой крошки, а также многоцветной кварцевой крошки из природного камня по технологии TECHNIART FLOOR SYSTEM.**

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Низкая вязкость.  
Высокая прозрачность.  
Химическая и механическая стойкость  
Легкость нанесения  
Универсальный продукт широкого применения

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения полов на базе смол и кварца, типа с кварцевой посыпкой, а также с затиркой.  
Для нанесения грунта на бетонные основания для полов и эпоксидных и полиуретановых покрытий.  
Связка для выполнения эпоксидных/кварцевых бесшовных полов.  
Связка для приготовления выравнивающих растворов.  
Для выполнения эпоксидного/стеклянного ламината.

## СЕРТИФИКАТЫ/СТАНДАРТЫ

В качестве компонента систем TECHNIART FLOOR SYSTEM:  
Соответствует требованиям PN-EN 13813  
Соответствует требованиям PN-EN 1504-2

## СОСТАВ

Компонент А - модифицированная эпоксидная смола  
Компонент В - отвердитель для эпоксидной смолы  
Соотношение смешивания - 100 : 50

## УПАКОВКА

7,5 кг	-	Компонент А	5,0 кг
	-	Компонент В	2,5 кг
15 кг	-	Компонент А	10 кг
	-	Компонент В	5 кг
30 кг	-	Компонент А	20 кг
	-	Компонент В	10 кг
300 кг	-	Компонент А	200 кг
	-	Компонент В	100 кг
600 кг	-	Компонент А	400 кг
	-	Компонент В	200 кг

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в фабрично закрытой упаковке, в условиях отсутствия влаги, промерзания, а также контакта с огнем – макс. в течение 12 месяцев.  
В случае возникновения явления кристаллизации, материал следует нагреть до температуры 40<sup>0</sup>С и подождать до полного ее исчезновения. Сложившаяся ситуация не влияет на технические параметры материала.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЛОТНОСТЬ Компонент А	-	1,13 кг/дм <sup>3</sup> (+25 <sup>0</sup> С)
ПЛОТНОСТЬ Компонент В	-	1,05 кг/дм <sup>3</sup> (+25 <sup>0</sup> С)
ПЛОТНОСТЬ Компонент А+В	-	1,09 кг/дм <sup>3</sup> (+25 <sup>0</sup> С)
ВРЕМЯ ВЫТЕКАНИЯ А + В	-	30 с (чашка Форда 8 мм +25 <sup>0</sup> С)

## НАНЕСЕНИЕ

### УСЛОВИЯ:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	мин. 10 <sup>0</sup> С макс. 30 <sup>0</sup> С
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	мин. 10 <sup>0</sup> С и о мин. 3 <sup>0</sup> С выше температуры точки росы
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	макс. 75%

### СМЕШИВАНИЕ:

У материалов, предназначенных для использования, должна быть температура мин. 15<sup>0</sup>С.  
Содержание упаковки с компонентом В залить полностью в упаковку с компонентом А. Смешивать с помощью низкоскоростной мешалки в течение около 3 мин. (чтобы избежать чрезмерной аэрации материала рекомендуется использовать мешалку со скоростью около 300 об./мин.). Материал следует залить в чистую емкость и повторно смешивать в течение около 2 мин.

Из-за химической реакции, которая происходит, материал, после смешивания, следует немедленно наносить. Не следует оставлять перемешанного материала в упаковке.

ПРИГОДНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 10 <sup>0</sup> С	40 – 45 мин.
ПРИГОДНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 <sup>0</sup> С	20 – 25 мин.
ПРИГОДНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 30 <sup>0</sup> С	10 – 15 мин.

Следует помнить, что у покрытий, которые подвергаются длительному воздействию излучения UV, могут появиться обесцвеченные места, что не будет оказывать влияния на их остальные свойства.

## ОСНОВАНИЕ

### ТРЕБОВАНИЯ:

ВЫПОЛНЕНИЕ нормативными документами	Бетонное основание следует выполнять в соответствии с соответствующими
СОЗРЕВАНИЕ БЕТОНА	МИН. 28 дней
ВЛАЖНОСТЬ	макс. 4% весовых (рекомендуется взять образец бетона, а затем взвесить его до и после обжига в печи)
ТЕМПЕРАТУРА	мин. 10 <sup>0</sup> С
ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ	~ 1,5 МПа (испытание pull-off)

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент немедленно после использования следует очистить с помощью воды или растворителя типа ацетон или ксилол.

## НАГРУЗКА

### ПЕШЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ      НЕБОЛЬШАЯ НАГРУЗКА      ПОЛНАЯ НАГРУЗКА

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ 10 <sup>0</sup> C	~ 72 ч	~ 6 дней	~ 10 дней
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ 20 <sup>0</sup> C	~ 24 ч	~ 4 дней	~ 7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ 30 <sup>0</sup> C	~ 12 ч	~ 2 дней	~ 5 дней

## БЕЗОПАСНОСТЬ

TECHNIPLAST 400 следует применять исключительно в вентилируемых помещениях. Избегать контакта с кожей и глазами. Во время нанесения рекомендуется обязательно применять защитные очки, рукачицы и рабочую одежду. В ходе выполнения работ нельзя применять открытый огонь, а также осуществлять какие-либо работы, которые являются его источником. Подробная информация, касающаяся безопасности, а также защиты окружающей среды, доступна в Карте характеристики TECHNIPLAST 400.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вышеуказанная информация о материале TECHNIPLAST 400, и, в частности, предлагаемые области применения, а также способы нанесения указаны добросовестно опираясь на актуальное состояние знаний. Техническая характеристика указанная выше опирается на лабораторные исследования и испытания.

Учитывая отсутствие контроля за действительными условиями, способом, а также качеством нанесения материала, TECHNIART делает оговорку, что данные, которые находятся в настоящей технической карте, как и тоже не подтвержденная в письменном виде устная консультация не могут являться основанием для безусловной ответственности производителя. Больше подробной информации - в Технических картах систем.

С момента выдачи настоящей технической карты предыдущие теряют свою действительность.